



תעודת בדיקה מספר 9113203204

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מזונית ישראל בע"מ
מענו : ת.ד. 215 ראש העין 48101
תאריך ההזמנה : 11/01/19

תאור המוצר

לביד רגיל - לביד פנים ללא חיפוי
הדגם הנבדק : 12.7MM תאורו: לביד
יצרן : COLUMBIA
ארץ יצור : ארה"ב

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 11/03/28 הנוטל: בא כח המכון
גודל המדגם : 1

תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 5.45 מ"ק
מספר שטר מטען : 9127-012.013
תאריך כניסה :
מספר חשבון ספק: 241272 מיום
שם ארץ יבוא : ארה"ב
אניה/טיסה: MSC CRNELL
מצהר מספר: 10/12/14 : שם ספק
נמל היבוא : תל-אביב
מס"ד במצהר: COLUMBIA

מהות הבדיקה

התאמה לסעיף 207-כמות הפורמלדהיד הנפלטת של התקן הישראלי ת"י 37 חלק 1 - לבידים: לבידים רגילים, מיולי 1985, גליון תיקון מספר 5 ממרץ 2006

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס.

תוצאות הבדיקה כמסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

241/10

2011/03/30

תאריך הדפסה מקורי

מסמך זה אינו היתר

שם החותם: ברגר ילנה

תפקידו: כימאי

תאריך: 2011/03/30



תעודת בדיקה מספר 9113203204

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

התכונה הנבדקת	יחידת המידה	דרישה למדגם	תוצאה למדגם	התאמה לתקן
כמות הפורמלדהיד הנפלטת				
לוח 1 דגימה 1	מ"ג ל-1 מ"ר בשעה	מקסי 8 מ"ג למ"ר בשעה	0.1	מתאים
רטיבות לוח 1	אחוז	לדווח	9.0	

מסמך זה אינו היטור



תעודת בדיקה מספר 9113203203

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מזונית ישראל בע"מ
 מענו : ת.ד. 215 ראש העין 48101
 תאריך ההזמנה : 11/01/19

תאור המוצר

לביד רגיל - לביד פנים ללא חיפוי
 הדגם הנבדק : 17.5MM תאורו: לביד
 יצרן : COLUMBIA
 ארץ יצור : ארה"ב

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 11/03/28 הנוטל: בא כח המכון
 גודל המדגם : 1

תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 7.81 מ"ק
 מספר שטר מטען : 9127-012.013
 תאריך כניסה :
 מספר חשבון ספק: 241272 מיום
 שם ארץ יבוא : ארה"ב

אניה/טיסה: MSC CRNELL נמל היבוא : תל-אביב
 מצהר מספר: מס"ד במצהר:
 10/12/14 : שם ספק : COLUMBIA

מהות הבדיקה

התאמה לסעיף 207-כמות הפורמלדהיד הנפלטת של התקן הישראלי ת"י 37 חלק 1 - לבידים: לבידים רגילים, מילולי 1985, גליון תיקון מספר 5 ממרץ 2006

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 2 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש
 לשחרור טובין מהמכס.

מסקנות בדיקה חלקית

המוצר מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
 המוצר לא נבדק לפי יתר סעיפי התקן.
 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

241/10

2011/03/30

תאריך הדפסה מקורי

שם החותם: ברגר ללנה

תפקידו: כלמאי

תאריך: 2011/03/30



תעודת בדיקה מספר 9113203203

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

התכונה הנבדקת	יחידת המידה	דרישה למדגם	תוצאה למדגם	התאמה לתקן
כמות הפורמלדהיד הנפלטת				
לוח 1 דגימה 1	מ"ג ל-1 מ"ר בשעה	מקסי 8 מ"ג למ"ר בשעה	0.2	מתאים
רטיבות לוח 1	אחוז	לדווח	8.4	

מסמך זה אינו היתר